



Kit de réparation de phares

Permahyd Nettoyant Anti-Silicone 7080 / Permahyd Primaire 1K pour Réparation de Phare 4018 / Permacron Vernis 2K 8018

Description:

Système de réparation moderne avec des produits peinture de haute qualité en aérosols. Conçu pour réparer les petites rayures et le jaunissement des optiques de phares en polycarbonate.

Caractéristiques:

- Système de peinture adapté
- Permet de réparer au lieu d'un remplacement coûteux
- Revêtement protecteur de grande durabilité
- Permahyd Primaire 1K pour Réparation de Phare 4018 hydrodiluable protège le polycarbonate et assure l'adhérence de notre Vernis 2K Permacron 8018 sur le support
- Revêtement protecteur de grande durabilité



[↓ Fiche technique](#)

Utilisation:

Convient pour la réparation des défauts et rayures superficiels dus aux intempéries ou au gravillonnage. Remarque: les optiques en polycarbonate présentant des déformations, des fissures, des trous ou des fêlures ne peuvent pas être réparées. Le phare doit être complètement remplacé.



Permahyd Primaire 1K pour Réparation de Phare 4018



Permacron Vernis 2K 8018



Permahyd Nettoyant Anti-Silicone 7080